SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
2241 SÜLYSÁP, SZENT ISTVÁN TÉR 1.

Tárgy: Vis maior támogatási igény benyújtása az Új utca 10., 11. és 12. szám előtti szakaszára

49/2020. (VI. 4.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésével kapott felhatalmazással Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének jogkörében eljárva a következő döntést hozza:

1./ **Vis maior támogatás címen** támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

2./ **A káresemény megnevezése**: SÜLYSÁP, Új utca 10., 11. és 12. szám előtti szakaszán jelentkező földcsuszamlás helyreállítása, **EBR42 azonosító**: 485 328, **Helyszín**: Sülysáp, Új utca (979 hrsz.) 10., 11., 12. szám előtti szakasza

3./ **A káresemény forrásösszetétele**:
A károk helyreállításának tervezett összköltsége 64.658.240,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

Megnevezés	**2020. év**	**%**
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	6.465.824,- Ft	10 %
Biztosító kártérítése	----Ft	---
Egyéb forrás	----Ft	**---**
Vis maior támogatási igény	**58.192.416,- Ft**	**90 %**
Források összesen	64.658.240,- Ft	100 %

4./ Nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem az Önkormányzat tulajdonát képezi.

5./ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik – NEM RELEVÁNS. Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

6./ Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

7./ Nyilatkozik, hogy más – az Önkormányzat tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

8./ A saját forrás összegét a 2020. évi költségvetés általános tartalék keretének terhére biztosítja.

9./ Intézkedik az igénybejelentés benyújtásáról, és az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sülysáp, 2020. június 4.

Horinka László
polgármester

1. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL

Igénylésazonosító: 485 328

1.	Önkormányzat neve:	Sülysáp Város Önkormányzata
2.	Önkormányzat címe:	2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
3.	Kapcsolattartó neve:	Gáspárné Farkas Mónika
4.	Telefon:	0629435001
5.	E-mail:	onkormanyzat@sulysap.hu
6.	Fax:	0629435003
7.	Vis maior esemény megnevezése (több is választható):	[ ] az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló védekezés [ ] önkormányzati épület helyreállítása [ ] út helyreállítása [ ] híd helyreállítása [ ] komp- és révátkelőhelyek helyreállítása [ ] ár- belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása [ ] közmű és műtárgyai helyreállítása [ ] pince- partfal helyreállítása [X] földcsuszamlás helyreállítása
8.	Vis maior esemény pontos időpontja:	2020.05.18.
9.	Vis maior esemény és rövid leírása a helyszín megjelölésével (ingatlan károsodása esetén a pontos cím és helyrajzi szám megjelölése is szükséges):	Lakossági bejelentés alapján értesült az Önkormányzat, hogy az Új utcában (979. hrsz.) a 10-11-12 sz. ingatlanok előtti ~ 40 fm hosszú szakaszon az Új utca és Dózsa György u. közötti ~15 m magas löszpartfal felső része suvadásnak indult. Az útpályán és az ingatlanokon folyamatosan növekvő repedések jelentkeztek, a út pályaszerkezete megsüllyedt, a 10. és 11. sz. ingatlanokon lévő lakóépületek falazata, valamint a kerítések a felszíni repedések nyomvonalának folytatásában eltörtek. A káresemény veszélyezteti a közlekedés, közmű-, és vagyonbiztonságot. A partfal további suvadása esetén az Új utca zsákutca jellege miatt 16 lakóingatlan válhat megközelíthetetlenné. A káresemény sürgős beavatkozást igényel!!!
10.	Védekezés előzetesen becsült költségigénye:	0 Ft
11.	Helyreállítás előzetesen becsült költségigénye:	100 000 000 Ft
12.	Becsült költségigény összesen:	100 000 000 Ft
13.	Helyreállítás várható kezdési határideje:	2020.07.06.
14.	Helyreállítás várható befejezési határideje:	2021.06.30.
15.	Helyreállítás/védekezés várható pénzügyi forrásösszetétele:	
a) Saját forrás	10 000 000 Ft	10 %
b) Egyéb források:	0 Ft	0 %

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Polgármesteri Hivatal Sülysáp
IKTATÓ
Dátum: 2020. 05. 21.
Ikt.szám: S/1001/4-1/2020
Előzmény:
Ügyintéző: Gáspárné

c) Előzetesen becsült igény	90 000 000 Ft	90 %

A 15. c) szerinti előzetesen becsült igény megegyezik a 12.-15.a)-15.b) eredményével.

Kelt: Sülysáp 2020. év május hó 20. nap

P.H.

....

polgármester/elnök (kör)jegyző

3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE

Igénylésazonosító: 485 328

Az ellenőrzés tárgya:	2020.május.18: földcsuszamlás
A jegyzőkönyv felvételének helyszíne:	2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
A jegyzőkönyv felvételének időpontja:	2020.05.28.
Az ellenőrzéshez felhasznált iratok:	Bejelentő adatlap vis maior eseményről;

Jelen vannak

Önkormányzat részéről:	Horinka László	A helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kincstár részéről:	Hadnagy András
Beosztás:	polgármester	Beosztás:	pályázati-támogatási referens
Telefon:	06208230875	Telefon:	452-8936
Fax:		Fax:	
Email:	polgarmester@sulysap.hu	Email:	Hadnagy.Andras@allamkincstar.gov.hu
P.H.		P.H.	
.....		.....	
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:	Fodor István Attila	Vízügyi Igazgatóság részéről:	
Beosztás:	katasztrófavédelmi megbízott	Beosztás:	
Telefon:	06209275759	Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:	istvan.fodor@katved.gov.hu	Email:	
P.H.		P.H.	
.....		.....	
Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről:	Bozsó Roland	a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hatósága részéről:	
Beosztás:	garanciamérnök	Beosztás:	
Telefon:	06306489160	Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:	bozso.roland@kozut.hu	Email:	
P.H.		P.H.	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

.....		.....	
Egyéb felkért szerv részéről:		Egyéb felkért szerv (megnevezése és név):	
Beosztás:		Beosztás:	
Telefon:		Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:		Email:	
P.H.		P.H.	
.....		.....	

Vis maior esemény adatai:

Vis maior esemény leírása:	Lakossági bejelentés alapján értesült az Önkormányzat, hogy az Új utcában (979. hrsz.) a 10-11-12 sz. ingatlanok előtti ~ 40 fm hosszú szakaszon az Új utca és Dózsa György u. közötti ~15 m magas löszpartfal felső része suvadásnak indult. Az útpályán és az ingatlanokon folyamatosan növekvő repedések jelentkeztek, a út pályaszerkezete megsüllyedt, a 10. és 11. sz. ingatlanokon lévő lakóépületek falazata, valamint a kerítések a felszíni repedések nyomvonalának folytatásában eltörtek. A káresemény veszélyezteti a közlekedés, közmű-, és vagyonbiztonságot. A partfal további suvadása esetén az Új utca zsákutca jellege miatt 16 lakóingatlan válhat megközelíthetetlenné. A káresemény sürgős beavatkozást igényel!!!

Sorszám	Vis maior esemény megnevezése	Település	Utca	Házszám	Hrsz.	Érintett alapterület	Mérték-egység (m2, m3, fm)	Megállapítások (károsodás mértéke, tulajdonjogviszony)
1.	földcsuszamlás	Sülysáp	Új		979; (1001; 1002; 1003)	50	fm	önkormányzat

Védekezési fokozat mértéke:	[ ] I. [ ] II. [ ] III.
Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:	
Védekezési fokozat megszüntetésének időpontja:	
Védekezés kezdési ideje:	
Védekezés befejezési ideje:	

Megállapítások

A kár önkormányzati tulajdonban keletkezett (igen/nem):	Igen
A káreseményt az önkormányzat időben - 7 napon belül - bejelentette (igen/nem/nem vonatkozik):	igen
A bejelentett esemény vis maiornak tekinthető-e (igen/nem)	Igen

Indokolás:	A helyszíni ellenőrzés során a Bizottság véleménye alapján, az elmúlt (3 hónap) száraz, csapadékhiányos, időszakának következtében jelentősen lecsökkent a lösz partfalban a nedvességtartalom, emiatt egy jelentős rész suvadásnak indult. Jelentős repedések, illetve az úttesten süllyedések keletkeztek, melyek állapota bármikor tovább romolhat, fennáll a veszélye, hogy a repedések, süllyedések állapota rosszabbra fordul, ez akár a partfal leszakadásához is vezethet. A Bizottság javasolja, hogy tartós megfelelő műszaki tartalommal valósuljon meg a helyreállítás, melynek költségét az igényelt összeg fedezheti. Geotechnikai vizsgálatokat szükségesnek tartjuk, valamint a már meglévő repedések rendszeres ellenőrzését is. Ha káreseményben további állagromlás keletkezik, akkor az Önkormányzat védekezés esetén is támogatáshoz juthasson a benyújtott keretösszegen belül.

A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások:	

Hadnagy

Záradék	A jegyzőkönyben foglaltakkal a jelenlévők egyetértenek.

Megjegyzés: A jegyzőkönyvet a helyszíni vizsgálat lefolytatásánál jelenlévő személyeknek kell aláírnia. A jelenlévők az esetleges külön véleményt „A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások" rovatban rögzíthetik.

Ügyiratszám: PE/V/1833 - 2 /2018.

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. év 05. hó 28. napján
a Sülysáp Új utca 10-12. előtti partfalmozgás ügyében
Sülysáp Polgármesteri Hivatal helyiségében
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 78. §-a szerint.

Jelen vannak:
A Bányafelügyelet részéről: Németh Károly – bányafelügyeleti főgeológus
Skoda Péter – bányafelügyeleti szakügyintéző
Horinka László – polgármester –

Tárgy: hatósági helyszíni ellenőrzés és szemle.

Jegyzőkönyvvezető: Németh Károly

A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a mai napon előzetes bejelentés ~~nélkül~~/után a fenti területen hatósági helyszíni ellenőrzést és szemlét tartott az alábbi szempontok ellenőrzésére:
Sülysáp Új utca 10-12. előtti partfalmozgás vizsgálata

A Bányafelügyelet nevében hatósági feladatot ellátó kormánytisztviselő jár el a hatósági igazolványának felmutatásával.

Az ellenőrzést és szemlét végző az ellenőrzés megkezdésekor tájékoztatta az ellenőrzött képviseletében eljáró meghallgatott személyt arról, hogy az Ákr. 98. § és 68. §-ában adott felhatalmazás alapján hatósági ellenőrzést végez, valamint szemlét tart, egyidejűleg figyelmeztette az Ákr. 64. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően jogaira és kötelezettségeire. (Ákr. 65. §-ában foglaltak szerint a hatóság a tényállás tisztázása során felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására, a 63. § alapján az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.)

(Az ügyfelet megilleti a nyilatkozattétel joga, az iratokba való betekintés joga, jelen lehet az eljárási cselekményeknél, jogában áll jogi képviselőjét igénybe venni. Az ügyfél köteles az eljárásban legjobb tudása szerint jóhiszeműen közreműködni.)

Az ellenőrzött szerv képviselője bejelenti, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult, a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megérette és tudomásul veszi, hogy ha az ellenőrzést elfogadható ok nélkül akadályozza vagy a közreműködést, nyilatkozattételt megtagadja, úgy az Ákr. 77. § szerint szankciókkal sújtható.

Skoda Péter

Az ellenőrzésen/szemlén résztvevők megállapításai: A Bányafelügyelet Siklósi Polgármesteri Hivatal bejelentése alapján tartotta a helyszíni szemlét. Az Új utca a Dózsa György utca felett kb. 15 méterrel helyezkedik el. Korábban az 1990-es évek végén a partfalomlás megakadályozására támfalat építettek a Dózsa György utcában. A támfal magassága kb. 5 méter felett kb. 10 méter magasságú meredek szabad rézsű maradt az Új utca felé. Az Új utcában látható deformációk, tönkremenetelek az alábbiak. Az Új uta 12. telekkel szemben az úton a rézsűre merőleges repedés látható. A repedés félkaréjosan továbbhalad az Új utca 11. számú ingatlanra, ahol az előkertben a föld megrepedt. A repedésvonal az Új utca 10. épület irányába halad. Az épület fala megrepedt. A rézsűélen az Új utcán 11-12.-vel szemben haladó folyóka betonelemei elmozdultak. A vízelvezető folyóka a rézsűélen megszűnik az Új utca 10-es szám előtt. Innen az út közepén levő vápába vezették ki a vizet. Ez a kivezető vápa rész az út közepén megsüllyedt. A lakossági bejelentés a vápa megsüllyedés észrevételével indult. Felülről a sűrű benőtt növényzet miatt a rézsű meredekség pontosan nem látható, de igen meredek kb. 70-80° egybefüggő partfalnak tűnik. Az alsó utca a Dózsa György utca felől látható hogy a partfalmagasság kb. harmadáig 5 méter magasságig épület meg a támfal. A támfal feletti rézsű növényzettel sűrűn benőtt, közel függőleges lehet. A felső rézsűélen levő fák törzse egyenes, így kentről eggelőre nem érzékelhető a partfal mozgása. A Dózsa György utca 53. ingatlanra tudtunk bemenni, itt a partfalba kb. 8 méter hosszúságú párca mélyült. A párca biztosított. Benne károsodás, vízesedés nyoma nem látható. Az ingatlanok hátsó kertjében a támfal alatti melléképületek vannak. Megfigyelhető, hogy a támfal V alakban fut. A Dózsa György utca 55-57. ingatlanok közt van a támfal szétlartás helye. Kb. ezen hely fölött van az Új utcában az a területrész, ahol a rézsűélen haladó folyóka továbbvitelre nem maradt hely, így ki kellett vezetni a csapadékvizet az út közepén haladó vápába. Ez azt mutatja, hogy a bekövetkezett károsodás helyre preformált, a rézsű feltételezhetően igen meredek ezen a szakaszon.

2

Siklósi Péter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A Bányafelügyelet képviselője tájékoztatja és figyelmezteti a meghallgatandó (nyilatkozó) személyt a jogaira és kötelezettségeire, így különösen az igazmondás kötelezettségére.

A ..... (nyilatkozó) személy nyilatkozata:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A jegyzőkönyv melléklete:.....

A jelenlévők mást előadni nem kívánnak.

A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint az előadottakkal megegyezőt, jóváhagyólag oldalanként aláírják, kijelentik, hogy az általuk elmondottakat a jegyzőkönyv helyesen tartalmazza. Az ügyfél kijelenti, hogy a hatósági ellenőrzés módjával kapcsolatban nincs kifogása.

A Bányafelügyelet a szemle során fényképfelvételeket készített.

A jegyzőkönyv .3.... számozott oldalt tartalmaz.

kmf.

Siklós Város Önkormányzata